
10
34
18
56
22
20
58
50
40
65
16
17
42
12
18
52
60
18
54
70
24
14
80

FIG 1


10
34
14
22
20
40
12
32
30
PUMP
36
38
24
28
16
H_2O
CONTROLLER
SENSORS
INPUTS
25
18, 56, 70
65, 90
80
80
80
80
80

FIG 2